



STRONG WELDER 500

Máscara de Soldar

BROCHURE COMERCIAL








MÁSCARA DE SOLDAR
STRONG WELDER

500

Las máscaras de soldar Strong Welder 500 están diseñadas para proteger los ojos y el rostro del usuario contra radiación, chispas y escombros generados durante los procesos de soldadura.



+



**Ventilación lateral:**

Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.

**Arnés:**

Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock para regulación de luz vertical.

**Panel frontal:**

Reflectante del calor.

**Material:**

Resina termoplástica - PETG.

**Cobertura del cuello extendida.****Ante cristal fabricado en PETG.****Removible y lavable.****Sudadera acolchada y absorbente.****Accesorios**

**Adaptador Máscara
de Soldar a Casco**



**Filtros
DIN/W**



**Arnés Máscara
de Soldar**



**Protección
de Filtros**

Normas y certificaciones

La máscara de soldador Libus STRONG WELDER 500 cuenta con las siguientes certificaciones

- EN 166 y EN 169
- ANSI Z87.1
- IRAM EN175

**Información sobre Códigos Certificados**

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.





Instrucciones de montaje y ajuste

Montaje de la máscara

- 1 Tome el arnés desenrosque la tuerca en sentido anti-horario y retire tornillo y posicionador como se muestra en secuencia de la figura 1.
- 2 Tome la pieza facial y presente el arnés en la misma volviendo a colocar el tornillo el posicionador y la tuerca como se indica en la figura 2.
- 3 Colocar el tornillo y ubicar el perno del posicionador en uno de los tres (3) orificios de la pieza facial para ajustar el ángulo de visión de la máscara (figura 3).
- 4 Montar la tuerca y girar en sentido horario (figura 4) hasta que el conjunto quede firmemente armado (figura 5).




FIG. 2

FIG. 3





FIG. 5




FIG. 6

FIG. 7



FIG. 8




FIG. 9

FIG. 10



FIG. 11

FIG. 12





FIG. 13



Montaje/recambio del filtro y los lentes

- 1 Tome la máscara abra la ventana rebatible y ubíquela como muestra la figura 6.
- 2 Retire el bastidor plástico de la ventana rebatible presionando levemente la pestaña hacia afuera como se muestra en la figura 7 hasta liberar la lengüeta opuesta.
- 3 Coloque el lente cubrefiltro y el filtro de soldadura en su alojamiento e inserte el bastidor en el marco para fijarlos a la ventana rebatible (figura 8).
- 4 Inserte el lente antecristal en el frente bajo las trabas de uno de los laterales y luego flexiónelo hacia afuera hasta alojarlo bajo las trabas del otro extremo como se indica en la figura 9.
- 5 Cierre la ventana rebatible (figura 10).

Ajuste a la cabeza

- 1 Tome la máscara y gire la perilla de la cremallera en sentido anti-horario para abrir la banda horizontal (figura 11).
- 2 Ajuste la banda vertical a pines de acuerdo a la altura de su cabeza (figura 11).
- 3 Colóquese la máscara y ajuste la cremallera al perímetro de su cabeza girando la perilla en sentido horario (figura 12).
- 4 Repita los pasos anteriores hasta que la máscara quede confortable pero firme a la cabeza.
- 5 El ángulo de visión de la máscara puede ajustarse ubicando el perno del posicionador en los distintos orificios (figura 13).

Industrias aplicables



 Agroindustria	 Metalmecánica / Metalurgia
 Alimenticia y Tabaco	 Minería
 Talleres industriales	 Petróleo y Gas
 Entornos de fabricación	 Servicios
 Construcción	 Siderurgia
 Manufactura en general	

Datos importantes

**Límite de responsabilidad**

Cambio solo por defectos de fabricación. No cubre daños derivados del uso.

**Validez y caducidad**

Se recomienda mantenerlo en su embalaje original.

La fecha de caducidad se aplica mientras permanezca sellado.

**Almacenamiento**

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C /
Humedad relativa: <80%.

**Vida útil**

Para uso diario, se recomienda el reemplazo cada 6 meses.

En condiciones extremas, el desgaste puede acelerarse.

No intente repararlo ni utilizar repuestos no previstos para este producto.

No debe usarse sobre anteojos recetados convencionales.

**Limpieza y mantenimiento**

Limpie con agua tibia y jabón neutro.

Seque con un paño que no raye los oculares.

Para desinfectar utilice una solución sanitizante de 20 ml de hipoclorito de sodio en 10 litros de agua o similar.

No utilice solventes.



Modelos y códigos



902885

Máscara soldador STRONG WELDER 500



Argentina



Advertencias

- ✓ El proceso de soldadura emite radiación ultravioleta visible muy intensa e infrarroja que pueden provocar daños severos en ojos y rostro.
- ✓ La máscara brinda protección frente a estas radiaciones pero debe ser utilizada con el filtro de soldadura adecuado conforme las recomendaciones de la norma EN 169 o equivalente.
- ✓ Utilice un antejo de seguridad certificado para impacto de partículas a alta velocidad ("EN166F" o "Z87+") bajo la máscara.
- ✓ Verifique el tamaño y grado de protección del filtro de soldadura antes de usar la máscara.
- ✓ Nunca utilice este producto sin filtro de soldadura.
- ✓ No utilice este producto sin el cubre filtro y el ante cristal.
- ✓ Sustituya el filtro cubre filtro ante cristal o la máscara ante cualquier evidencia de daño que pudiera afectar su función de protección especificada.
- ✓ El proceso de soldadura siempre debe iniciarse con la máscara en posición de trabajo y equipada con el filtro adecuado.
- ✓ Este producto está fabricado con materiales de los que no se espera que produzcan efectos adversos al contacto con la piel; sin embargo podría presentarse alguna reacción en usuarios con alta sensibilidad.




Cantidad por caja
Master: **10 unds.**

Encontrá este y
muchos más modelos
en nuestro sitio web
libus.com



ESPECIALISTAS EN EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL



libus.com

