



 PROTEÇÃO VISUAL


ARGON ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA
AF

CONTEÚDO

SKU	01
PORTUGUÊS	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	03
Instruções de limpeza	03
Certificações	05

SKU

900498	Argon Anteojos de seguridad Gris AF	 Argentina
900498	Argon Óculos de segurança Cinza AF	 Brasil
900498	Argon Anteojos de seguridad Gris AF	 Colombia
900498	Argon Anteojos de seguridad Gris AF	 México
900498	Argon Anteojos de seguridad Gris AF	 Perú



CARACTERÍSTICAS

- Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas.
- Filtro UV.
- Lente de policarbonato.
- Cinza fumê: apropriada para uso ao ar livre onde a luz solar direta pode causar fadiga visual. Fornece bom reconhecimento da cor.
- Anti embaçante (AF): película resistente à condensação de umidade na lente.

CARACTERÍSTICAS

- Proteção frontal e lateral.
- Armação e hastes flexíveis em nylon.
- Pino do telescópio ajustável a 4 comprimentos.
- Parafuso de aço inoxidável.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

INSTRUÇÕES DE USO

1. Coloque os óculos de segurança; revise o ajuste da ponta com o nariz e as hastes dos óculos com as orelhas devem ajustar perfeitamente ao rosto sem deixar abertura e nem deslizar pelo nariz.
2. A haste ou elástico deve manter os óculos firmes no rosto, porém sem incomodar ou machucar.
3. Ao colocar ou retirar não segure os óculos apenas por uma haste, mas pelas duas ao mesmo tempo.

PRECAUÇÕES

1. Nunca deixe os óculos sobre qualquer superfície com as lentes viradas para baixo.
2. Proteja-os de solventes óleo ácido fontes de calor e impactos. Lentes marcadas ou riscadas devem ser substituídas imediatamente.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Enxágue as lentes em água corrente morna e sabão neutro
2. Coloque um pano úmido e limpo sobre uma das lentes. Dobre o pano de forma que fique ao mesmo tempo sobre ambos os lados das lentes.
3. Seque os óculos delicadamente com uma toalha de algodão macio ou um pedaço de camurça.
4. Coloque os óculos novamente depois de inspecioná-los para ver se há alguma mancha residual ou partes do líquido de lavagem sobrando. Se algo ficar para trás; repita o processo.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

ARMAZENAR

1. Conservar os óculos num lugar seco e fora do alcance dos raios do sol. Transportar os óculos dentro da embalagem original.
2. Armazenar em local limpo seco e arejado numa temperatura compreendida entre 5°C e 40°C; longe de fontes de calor, luz solar contaminantes químicos poeiras ou qualquer substancia que possa danificá-lo.

CERTIFICAÇÕES

- IRAM EN 166
- ANSI Z87.1
- N° CA: 35.765